


▶ 토목 안전점검/진단

Architects & Engineers



▶ 건설사업 (보수·보강 공사)

Architects & Engineers




※ 그린리모델링이란 에너지 소비가 많은 노후 건축물에 저비용, 고효율 기술을 적용해 에너지 사용량을 줄이는 공사를 말합니다.



▶ 기계설비 업무 프로세스

Architects & Engineers



▶ 기계설비성능점검 실적

Architects & Engineers



※ 본 실적은 계열사의 실적입니다



서울특별시 송파구 법원로 114, 엠스테이트 B동 614호
Tel 02. 2135. 9003 Fax 0505. 8097. 7006 E-mail eltechone@daum.net



Better Solution, Best Results!

- ▶ 건축 안전점검
- ▶ 정밀안전진단
- ▶ 내진성능평가
- ▶ 기계설비성능점검
- ▶ 시설물 유지보수공사



서울특별시 송파구 법원로 114, 엠스테이트 B동 614호
Tel 02. 2135. 9003 Fax 0505. 8097. 7006 E-mail eltechone@daum.net

▶ 회사 소개

Architects & Engineers

이엘테크원(주)은 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단, 기계설비성능점검, 유지보수 관리업무를 종합 수행하는 전문기관으로 숙련된 기술자와 첨단장비를 통해 체계화된 점검과 유지관리 솔루션을 제공합니다.




• 안전점검 실시시기



▶ 보유인증서 및 등록증

Architects & Engineers

3D 카메라와 드론을 통한 3D 모델링과 3D 이미지를 이용한 시설물의 진단을 통하여 기술력을 축적한 전문적인 기술인력을 보유하고 있습니다.



※ 본 인증서는 계열사의 내용입니다

▶ 건축 안전점검 및 실적

Architects & Engineers



킨텍스 제2전시장 | 고양시 일산서구 킨텍스로 217-59 | 222,544.36㎡

서울숲IT밸리 | 서울특별시 성동구 성수일로 77 | 49,157.9㎡



서울 삼성병원 | 서울특별시 동대문구 왕산로 259 (청량리동) | 6,265.86㎡

유스페이스1 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 대왕판교로 660 | 136,465.53㎡



중소기업 DMCE타워 | 서울특별시 마포구 성암로 189 | 61,894.86㎡

농협재단빌딩 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2(여의도동) | 25,692.58㎡




돌마고등학교 | 경기도 성남시 분당구 이매로 105(이매동 265) | 12,685.54㎡

대전대학교부속 천안한방병원 | 충남 천안시 서북구 노태산로 4 | 14,118.03㎡

※ 본 실적은 계열사 실적입니다

▶ 건축 정밀안전진단 및 내진성능평가 실적

Architects & Engineers



갤러리아포레 | 서울 성동구 서울숲2길 32-14 | 170,841.46㎡

코리아벤처타운 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 대왕판교로 644번길 49 | 91,091.00㎡



보라매 삼성세르빌 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 43 | 76,574.42㎡

동국대학교 병원 | 경기도 고양시 일산동구 동국로 27 | 91,339.97㎡

※ 본 실적은 계열사 실적입니다